

STUDENTER SAMFUNDET

Evaluering av evakuering-/brannøvelse

07 september 2025

Åsne Naadland Holo

Sikringskomiteen

Studentersamfundet i Trondheim

1 Bakgrunn	3
2 Rømningsveier/lokaler	4
2.1 Storsalen	4
2.2 Søndre side/glassinngangen	4
2.3 Rundhallen/hovedinngangen	4
2.5 Tyskland mot Klostergata	5
2.6 Anti-Rasmus mot Klostergata	5
2.6 Sesam	5
3 Branntavlen	5
4 Utendørs	6
4.1 Høyskoleparken	6
4.2 Klostergata	6
5 Samband	7
6 Andre notater	7
7 Tilbakemeldinger fra gjenger	7
7.1 UKA	7
7.2 Sikring	7
8 Avvik og læring	8
8.1 Avvik	8
8.2 Læring og forbedring	8
9 Konklusjon	8
9.1 Tiltak	9

1 Bakgrunn

Søndag 7. september ble det holdt planlagt brannøvelse i regi av Sikringskomitéen. Øvelsen var uanmeldt og foregikk under UKA sitt ekspressopptak i Storsalen. Kun UKEsjef og logistikksjef var informert.

Ingen lokaler var åpne for offentligheten, men en del gjenger arbeidet på huset.

Totalt tok det omtrent 5 minutter og 30 sekunder før alle var evakuert. Initelt var det forvirring i Storsalen rundt om det skulle evakueres eller ikke, men etter litt tid ble evakuering iverksatt. Selve evakueringen foregikk svært rolig og kontrollert.

Sikring utløste først én detektor, deretter andre detektor (og dermed full alarm) etter 1:28. Brannansvarlig meldte seg på tavlen 00:55 etter liten alarm. Sikring hadde observatører ved alle rømningsveier fra Storsalen samt på utsiden av huset for å også observere kryssing av vei og rømning fra Nybygg.

2 Rømningsveier/lokaler

2.1 Storsalen

Ekspressopptaket foregikk i storsalen. Her var det initielt forvirring rundt om det skulle evakueres eller ikke. Etter litt tid tok en fra Regi (tror vi) (som var tilstede på grunn av sitt UKEverv) ansvar og gav beskjed i mikrofon om at det skulle evakueres.

Evakueringen foregikk rolig og sakte. Det så ikke ut til at alle tok evakueringen seriøst. Majoriteten tok med seg tingene sine, og noen snudde også for å hente ting. Dette var sannsynligvis én av flere årsaker til at evakueringen foregikk sakte.

Enkelte fra UKA storstyret og noen andre (mulig KSG) ble stående igjen etter at salen var tom. De valgte å spørre Sikring hva årsaken til alarmen var fremfor å evakuere.

Alle dørene på gulvet ble brukt til evakuering, men ingen rømte til Rasmus og Anti-Rasmus fra galleriene. Sistemann forlot salen etter 3:20.

2.2 Søndre side/glassinngangen

Alle som evakuerte gjennom søndre/glassinngangen gikk ut fra Rasmus i toppen, og tok glassinngang-trappa ned. Noen seksjoner i UKA kom gående med plakater med seksjonsnavn, hvor medlemmer i seksjonen fulgte etter. Dette gjorde at evakueringen gikk ryddig for seg, men bidro også til at evakueringen gikk sakte. Sistemann forlot glassinngangen etter 3:33.

2.3 Rundhallen/hovedinngangen

Av publikum som rømte gjennom Rundhallen kom flesteparten fra Tyskland søndre, deretter Anti-Rasmus. Det kom ikke noen fra Tyskland nordre.

Det virket ikke som rømningsveien i Anti-Rasmus ble tatt i bruk før etter litt tid. Det virket heller ikke som det ble rømt fra Tyskland søndre ut til Søndre side. Dette førte til at det ble en veldig stor menneskestrøm ut gjennom Rundhallen i starten. Det førte til propp ved hoveddøra, som igjen førte til treg rømning.

Sistemann forlot Rundhallen etter 5:29, sistemann ble observert ut av hovedinngangen etter 5:32.

2.5 Tyskland mot Klostergata

Denne døren ble benyttet av alle som kom ned Tyskland nordre. De rømte raskt, og ingen gikk fra Tyskland nord og inn i Rundhallen.

Sistemann ble observert ut etter 03:17.

2.6 Anti-Rasmus mot Klostergata

Denne døren ble først benyttet etter et vennlig vink fra Sikring. Etter dette rømte alle i anti-Rasmus rett ut mot Klostergata, ingen rømte gjennom Rundhallen.

Sistemann ble observert ut etter 04:17, så det var raskere at alle i anti-Rasmus rømte rett ut mot Klostergata enn å rømme via Rundhallen.

2.6 Sesam

Sesam på søndre side ble observert inne på kjøkkenet, i ferd med å lage mat, mens alarmen sto på.

3 Branntavlen

Brannansvarlige kom seg raskt til tavlen, og avstilte klokke etter 00:55 etter at liten alarm var utløst. De fant lokalet og undersøkte årsaken. Når *løper* meldte at det ikke var brann ble ikke alarmen tilbakestillt. Dette er en vanlig feil, og veldig bra at *trykker* ikke gjorde.

Det ble meldt “ingen brann” to og et halvt minutt etter at liten alarm var aktivert. De fant altså brannsted og -årsak kjapt, omtrent ett og et halvt minutt etter at de meldte seg på tavlen.

Når øvelsen var ferdig og evakuering avsluttet, glemte brannansvarlige å spille av “faren over” på talevarsling. De glemte også å gå låserunde. De ble minnet på begge deler av Sikring, og gjennomførte deretter. På låserunden glemte de å nullstille røykluker.

- ❖ Røyklukene er et tillegg etter Nybygg. Det kan tyde på at dette både må legges mer vekt på på kurs, og det burde gjennomføres i praksis på kurs.
- ❖ Under låserunde stoppet brannansvarlig opp for å snakke med Sikring. Dette er uheldig da mange dører på Nybygg blir stående åpne slik at hvem som helst kan gå inn. Her tar også Sikring selvkritikk på å delta i samtale.

Alt i alt ble det gjort god trykking og løping, men rutinene etter gjennomført evakuering var ikke like godt innøvd.

4 Utendørs

4.1 Høyskoleparken

De som evakuerte fra glassgården beveget seg tregt ut. På utsiden samlet de seg rett nedenfor huset i seksjoner, slik de hadde gått ut.

Sistemann ut var UKEsjef, som spurte Sikring (som sto i glassinnfangen) om de skulle tusle over veien og se om resten fulgte etter. Da hun og hennes følge gikk over veien fulgte resten av gruppene etter. De krysset veien som en stor saueflokk og fulgte ikke med på trafikken. Det var to stykker som holdt på å bli påkjørt og det var ingen som hadde kontroll; det var “fullstendig kaos”.

Fra nybygg evakuerte de raskt, der var sistemann ute etter 3 minutter. De satte seg ned på trappene utenfor Edgar, trakk ikke over veien selv når UKA gjorde det.

4.2 Klostergata

Både Anti-Rasmus og Tyskland nord rømningsveiene ble brukt etter hvert.

Folkemengden trakk nedover mot Elgseter gate, men de krysset klostergata for å trekke unna bygget.

5 Samband

Det ble sagt “ingen brann” på samband. Dette kan være uheldig, da man lett kan høre kun “brann”. Det viktigste er riktignok at kommunikasjonen er god. Det oppsto ingen misforståelse basert på bruken av ordet brann.

6 Andre notater

I forkant av arrangementet var døren fra Rundhallen til Tyskland nord holdt åpen med en stol. Før alarmen gikk hadde noen flyttet stolen slik at døren lukket seg, men stolen sto fremdeles slik at den blokkerte rømningsveien.

Under evakuering ble flere dører åpnet. Enkelte av disse lukket seg ikke slik de burde, det må utbedres. De aktuelle dørene er: anti-Rasmus - Selskapssiden og Anti-Rasmus til gaten

7 Tilbakemeldinger fra gjenger

7.1 UKA

Vertskapet Huset hadde tre personer på jobb. Dette var færre enn planlagt, og mye færre enn de blir under kjøring under UKA. De merket at de var alt for få til å bistå med evakueringen på en god måte. De hadde ansvarlige til tavla, men også de observerte at få rømningsveier ble brukt i starten. De merket også at de var usikre på rutinger etter evakuering (låserunde, slippe folk inn igjen osv.). Alt i alt var de glade for øvelsen og de tar med seg mye læring fra gjennomføringen.

7.2 Sikring

Sikring merket seg at de arrangerende på vakt (Vertskapet huset) ikke er helt rutinerte på drift. Dette fører igjen til at evakuering tar lengre tid enn det burde. De brannansvarlige fremsto som trygge i bruk av branntavla. Vi ser frem til at Vertskapet huset blir rutinerte på drift under UKA, og at de i samarbeid med de andre arrangerende gjenger effektivt evakuerer Samfundet.

8 Avvik og læring

8.1 Avvik

- ❖ Låserunde og “faren over” på talevarsling ble ikke gjennomført av brannansvarlige etter gjennomført evakuering og gjenåpning av bygg. Dette ble de minnet på av Sikring i Rundhallen. Da gikk de låserunde, men glemte å nullstille røykluker.
 - Dette kan føre til at uvedkommende kommer seg inn på huset og er derfor svært viktig å gjennomføre. Sikring skal se på mulighet for å ha praksis på dette under trykk og løp.
- ❖ Sesam evakuerte ikke da brannalarmen gikk.
- ❖ Stol ble brukt for å holde branndør åpen (før arrangement startet)

8.2 Læring og forbedring

- ❖ Ved kryssing av veiene utenfor Samfundet oppsto det flere farlige situasjoner. Her burde man ha noen ansvarlige som passer på trafikken.
- ❖ Det tok lang tid å evakuere sistemann ut av Rundhallen da det ble propp av mennesker her. Driftende gjeng på jobb burde bli flinkere på å åpne og vise vei ut alle de ulike rømningsveiene, spesielt anti-Rasmus og Tyskland nord.

9 Konklusjon

Det ble gjennomført en øvelse med vellykket trykking, løping og evakuering.

Evakueringen tok lang tid, dette skyldes både usikkerhet i starten og at rømningsveiene ikke ble utnyttet best mulig. Til neste gang må vi øke bevisstheten rundt kryssing av veier utenfor Samfundet, samt effektiv bruk av rømningsveier.

9.1 Tiltak

- ☐ Se på mulighet for å ha lukkerunde praksis på trykk og løp
- ☐ Ta opp med Sesam at de alltid må evakuere når brannalarmen går.
- ☐ Epost til driftende gjenger med bevisstgjøring rundt kryssing av vei.
- ☐ Utbedring av branndører (anti-Rasmus - Selskapssiden og anti-Rasmus til gaten).
- ☐ Epost med erfaring/læring til Vertskapet huset.