

STUDENTER SAMFUNDET

EVALUERING AV EVAKUERING I ÅPNINGSTID 08 MARS 2015

IVAR ERIKSEN

SIKRINGSKOMITEEN
STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM

Innhold

1	Bakgrunn	1
2	Tilbakemeldinger	2
2.1	Sikring	2
2.2	Vaktene	2
2.3	Arrangerende	2
2.4	KSG	2
2.5	Tekniske	2
2.5.1	Regi	2
2.6	ARK	2
2.7	Andre	3
2.7.1	Øyvind Vik	3
3	Avdekte avvik	4

1 Bakgrunn

Sprinkler ble utløst på toalett i Strossa, med påfølgende evakuering av huset. I et forsøk på å finne ut hvilken sprinkler som var utløst, ble alarmklokkene avstilt. Dette førte til usikkerhet om hvorvidt huset skulle evakueres eller ikke.

2 Tilbakemeldinger

2.1 Sikring

Tok lang tid før huset ble evakuert da talevarslingen ble avstilt. Alle vaktene forlot Søndre Side, noe som førte til at folk klumpet seg opp ved utgangen.

2.2 Vaktene

2.3 Arrangerende

2.4 KSG

Det var nye spørsmål på samband om det var brannalarm eller ikke, så det var noe som ble litt forvirret av det. I tillegg ble det enda mer forvirring av at brannalarmen ble skrudd av under evakueringen. Folk skjønnte ikke da om det fortsatt var evakuering eller ikke.

Alarmen i Strossa er litt for lav. Gjestene merket den nesten ikke, og man kunne ikke høre pratedelen"av alarmen. DJ i Strossa skrudde heller ikke av musikken før etter en stund.

For lavt lydnivå i Lyche.

2.5 Tekniske

2.5.1 Regi

- Det var veldig dumt at alarmen ble skrudd av og så på igjen etter den hadde begynt første gang.
- Bra det ble sjekka kort når man gikk inn igjen, slik at det ikke kom mange folk som ikke egentlig har tilgang inn på hybelene
- Vi synes det trengs klarere instruksjer på hvem som er ansvarlige for hva. Klarere hva man skal gjøre når man har barvakt og har på seg gul vest
- De arrangerende bør også ha vester, slik at man ser hvem som har litt oversikt over kvelden.

2.5.2 FK

- Dårlige beskjeder.
- Ting var uklart, ikke alle ble evakurete.

- Døra fra Rasmus mellom Storsalen og Klubben gikk ikke an å åpne i evakueringsprosessen
- Folk hadde med seg alkohol ut av huset.
- Det var ikke leg.sjekk eller stempelsjekk over alt når folk fikk inn på huset igjen. Flere som var kastet ut eller ikke kom inn i utgangspunktet kom seg inn igjen.
- Biler ble ikke stoppet i Høgskoleveien, så når flere av redningsbilene kom var det biler som sto i veien.

2.6 ARK

Jævla drosjene og andre bilister har ikke forståelse for at det er dumt å kjøre Prinsesse Märthas allé når det er brannalarm på Samfundet. Stilte meg der med to andre ARKere og stengte veien. OK var operativ leder for teamet som taklet andre problemer i nærheten og dirigerte biler så de kunne snu. Hans tilbakemelding er at det er lite respekt for ansvarlige med refleksevest, og at ham med kommandørdalje fra DTP og litt brautende stemme fikk mer oppmerksomhet.

Det var også helt håpløst at alarmen sluttet å kime. Veldig mange stoppet opp og snudde. Det må også jobbes med holdningene rundt brannalarm. Jeg føler at det nærmer seg en "ulv, ulvstemning på huset. Den taes ikke seriøst.

Hadde ingen på jobb denne kvelden.

2.7 Andre

2.7.1 Øyvind Vik

Bak Samfundet høres knapt noen alarm, noe som skapte usikkerhet på hvorvidt alarmen fortsatt gikk blant annet. Man får heller ikke med seg beskjeden om at alarmen er over, og det blir fort rush mot dører hver gang noen får det for seg å sjekke om de kan gå inn. Det var for så vidt også veldig treg evakuering opplevde jeg, og mange brydde seg ikke om alarmen.

3 Avdekte avvik

Nr	Avvik	Tiltak	Utført dato	sign
1	For lavt lydnivå i Lyche	Montere flere horn		
2	For lavt lydnivå i Strossa	Montere flere horn		
3	For lavt lydnivå utendørs	Permanent innkobling av høytalere utendørs må vurderes		
4	Talevarsling avstilt under evakuering	Kursing av vakter	07.03.14	Ivar, Jan Ove, Stig
5	Dør mellom Storsalen og Klubben gikk ikke å åpne	Kontroll av dør		