

STUDENTER SAMFUNDET

Evaluering av brannøvelse

09. Oktober 2024

Nicolai Hillestad

Sikringskomiteen

Studentersamfundet i Trondheim

1 Bakgrunn	3
1.1 Forløp	3
2 Offentlige lokaler	4
2.1 Daglighallen	4
2.2 Edgar	4
2.3 Strossa	4
2.4 Lyche	4
2.5 7/11	5
2.6 Sesam	5
3 Branntavlen	5
4 Elgeseter gate og Klostergata	5
5 Samband	6
6 Tilbakemeldinger fra gjenger	6
6.1 KSG	6
6.2 Sikring	6
7 Avvik	6
8 Konklusjon	6

1 Bakgrunn

1.1 Forløp

Planlagt brannøvelse i regi av Sikringskomiteen. Øvelsen var uanmeldt. Alarm ble utløst 21:40 onsdag 09. oktober. På alarmtidspunktet var Strossa, Daglighallen, Lyche og Edgar åpent, med et uvisst antall gjester på huset. Totalt tok det ca 4 minutter å få gjestene ut, og ca 5 minutter før siste på jobb gikk ut. Både gjester og de på vakt forholdt seg rolige, og evalueringsprosessen anses som vel gjennomført. Sikring hadde observatører i de åpne offentlige lokalene, i rundhallen ved branntavla og utendørs på alle sider av huset. Oppgaven til Sikring var å se hvordan evakueringen gikk for seg, og eventuelt hjelpe til ved behov. Sikring utløste først liten alarm fra brannsentralen, og etter ca 50 sek fra de meldte seg på branntavla ble en manuellmelder utløst slik at full alarm gikk med påfølgende evakuering.

2 Offentlige lokaler

2.1 Daglighallen

Tid på evakuering: 1m:21s for å få gjestene ut av Daglighallen. KSG brukte noe mer tid på å sjekke lokalet.

Lokalet var halvfullt med noen på de fleste bordene. Publikum evakuerte seg selv uten særlig påvirkning fra KSG. Refleksvester ble ikke tatt i bruk før nesten alle gjestene hadde forlatt lokalet. Musikken ble bare skrudd ned. Toalett i Origo ble først glemt, men sjekket før resten av huset var tomt. Alle personer evakuerte gjennom søndre side.

2.2 Edgar

Tid på evakuering: 2m:40s ut av Edgar. En del personer som kommer fra andre rom og lokaler på huset kommer via edgar på veien ut. Disse ga en ytterligere tid på 2m:15s. Totalt nærmere 5 minutter.

I edgar var det vinonsdag og lokalet var derfor ganske fullt, og gjestene relativt beruset. Det var noe treig reaksjon fra både gjester og ansatte, men evakuering var veldig effektiv så fort den var i gang. Alle nødutganger på sørsiden ble brukt, noe som førte til en veldig effektiv evakuering. Branngardinene senket seg rolig og var ikke til hinder for evakueringen. En gjest var ikke ute før KSG, og var opptatt med å tømme tomme bord for drikkevarer. Dette ble sett og personen ble hentet ut.

2.3 Strossa

Tid på evakuering: 1m:30s ut av Strossa. 30 sek ekstra for å dobbeltsjekke at leggsjekker hadde forlatt lokalet.

Det var 11 gjester i Strossa og rolig musikk. Ingen i baren husket refleksvest før sjef ankom lokalet etter ca. 1 min. Ellers gikk evakuering bra.

2.4 Lyche

Tid på evakuering: 2m:30s for gjester ut av Lyche. Siste kokk ut etter 4m:30s

Det var halvfullt i lokalet og noen på de fleste bordene. Effektiv respons på full alarm. Alle kriker, kroker og toaletter ble sjekket, og KSG på jobb gjorde alt riktig. Var flinke til å gjete folk over veien.

2.5 7/11

7/11 er ny ekstern leietager på bygget, og er dermed for første gang med på brannøvelse på bygget. Det var ingen gjester på alarmtidspunktet. Ansatt forlot bygget før 3 minutter hadde gått. Grillen og andre varme-elementer ble slått av før ansatt forlot bygget.

2.6 Sesam

Etter avvik på tidligere øvelse observerte vi om Sesam evakuerte bygget under øvelsen. Begge av sesam sine utsalgssteder ble evakuert under øvelsen, og vi fant heller ingen andre avvik. Tiltak etter tidligere øvelse ser dermed ut til å virke.

3 Branntavlen

To fra KSG kom etter 1m:20s til branntavlen ved liten alarm. De fordelte oppgaver raskt og fikk sjekket aktuelt lokale. Under denne prosessen ble observatør observert og de forsto at det var en øvelse. Full alarm ble utløst og evakuering startet. Alarm ble sjekket og huset ble evakuert. Noe miskommunikasjon med observatør gjorde at alarmen ble skrudd av og tilbakestilt av sikring når hele huset var evakuert. De brannansvarlige gjorde alt riktig frem til observatør ble avslørt.

4 Elgeseter gate og Klostergata

På begge sider av huset samlet det seg folk på fortauet langs med bygget før KSG på jobb og interne som ikke var på jobb fikk folk over veien. På nordsiden av bygget kom siste person ut av bygget etter omtrent 3 minutter. På sørsiden, hvor flesteparten evakuerte, kom siste person ut etter 5 minutter, og var en person på jobb.

5 Samband

Da full alarm gikk glemte løper og trykker å slå over på kanal 16. Det var ingen andre på samband på jobb denne dagen, så det førte dermed ikke til noen problemer.

6 Tilbakemeldinger fra gjenger

6.1 KSG

Ansvarlig i Lyche fant mat på grillen i lyche kjøkken etter evakuering. Dette ble fjernet av vedkommende. Ellers var tilbakemeldingene at de stort sett følte de hadde god kontroll frem til alle var ute. Noe mer uklart hvordan man gjør det når man får folk inn igjen.

6.2 Sikring

Sikring merker seg at gjengisene på jobb i mange lokaler evakuerte huset effektivt og viste trygghet rundt sine oppgaver. Gjengisene i Storssa og Daglighallen virket mer avhengig av en ansvarlig funksjonær på jobb, men dette utgjorde ikke noen stor risiko. Evakueringen gikk rolig og effektivt for seg, og vi er stort sett fornøyde.

7 Avvik

- Mat lå igjen på grillen i lyche kjøkken etter evakuering
 - Sikring tar kontakt med Lyche kjøkken for å forbedre rutiner.

8 Konklusjon

Øvelsen viser at evakuering av bygget skjer effektivt grunnet både KSG på jobb og interne gjester som kjenner til rutinene. Rutinene vi har blir fulgt i stor grad, og de fleste avvik blir rettet opp underveis. Alle lokaler så i etterkant på øvelsen som nyttig, og føler seg tryggere på sine oppgaver i etterkant. Avvik på kjøkken blir fulgt opp.